

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уссурийскому городскому округу  
УНДпР Главного управления МЧС России по Приморскому краю  
Г. Уссурийск, ул. Ленина, 143, тел: 8 (4234) 33-80-83, e-mail: ond\_ussurisk@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 18/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с  
Воздвиженка» Уссурийского городского округа, в лице директора  
Карновой Елены Владимировны*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 30 января 2020 года № 18 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.02.2020 года по 28.02.2020 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Заместитель главного государственного инспектора Уссурийского городского округа по пожарному  
надзору Спигирев Алексей Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.  
Воздвиженка» Уссурийского городского округа, с. Воздвиженка, ул. Ленинская 69 а*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	К зданию школы не обеспечен подъезд со всех сторон (территория)	СП 4.13130.2013 раздел 8 п. 8.1, ,	08.02.2021	
2	В коридорах на путях эвакуации допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м. (третий этаж коридор (металлический шкаф))	СП 1.13130.2009 п. 4.3.3	08.02.2021	
3	В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение. (школа)	Правила противопожарного режима в РФ п. 43, СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. п. 7.6 п. 7.6.3. п.7.6.8, ,	08.02.2021	
4	Ширина эвакуационных выходов в	СП 1.13130.2009 п.8.1.12,	08.02	



	здания школы и дошкольного отделения менее 1,2 метра (эвакуационные выходы 3 этаж 1,04 см. второй этаж 1,08, выход из лестничной клетки 0,78, 0, 85 см, столовая 1,09, детский сад все двери.)	5.2.14	2021	
5	На путях эвакуации установлены дополнительные устройства препятствующие свободной эвакуации людей, а также устроены перепады высот (детский сад трубы, столовая деревянный короб выход эвакуационный на улицу) (детский сад)	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 под а)	08.02 2021	
6	Высота ступени в лестничном марше более 22 см. (26 см.) (лестничная клетка (рядом с кабинетом воспитателя))	СП 1.13130.2009 п. 4.4.2	08.02 2021	
7	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. (кабинет начальных классов, кабинет физики)	СП 5.13130.2009 п.13.15.15	01.06. 2020	
8	В местах, где имеется опасность механического повреждения на извещателях (линейные), не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания (спорт зал (защита на извещателях))	СП 5.13130.2009 п.13.3.13	01.06. 2020	
9	В спортивном зале извещатели (линейные) демонтированы (школа)	СП 5.13130.2009 п. 13.5.1, п.13.3.1 п. 13.3.3 СП 5.13130.2009, ст. 83 п. 6 ст. 84 ч. 3 Ф3-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06. 2020	
10	Настенные речевые оповещатели и звуковой оповещатель располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее чем 150 мм. (речевые - третий, второй этажи, первый этаж рядом со столовой рядом со столовой кабинет (звуковой))	СП 3.13130.2009	01.06. 2020	
11	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно не менее 0,5 м. ((датчики №№ 36,54, над сценой в актовом зале, спортивные раздевалки, кабинет технологий, коридор 1-го этажа., в раздевалке, столовая, дошкольное отделение – вторая группа)	СП 5.13130.2009 п.13.3.6.	01.06. 2020	
12	Стены кабинетов, зала отделаны облицовочными материалами класса	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент	08.02 2021	

	материала выше КМ1 (актовый зал, мастерская)	о требованиях пожарной безопасности" табл. № 28 ст. 134		
13	Автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована в здании не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. (несоответствие технического паспорта, проекта по сигнализации с нынешней планировкой помещений) (детский сад, школа)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83. п. 1	08.02 2021	
14	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа. (школа)	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5	08.02 2021	
15	Кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям (школа)	СП 5.13130.2009 п. 13.15.3 ст. 82 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325), ГОСТ 31565-2012,	08.02 2021	
16	Высота эвакуационного выхода из спорт зала менее 1,9 м. (по факту 1,84)(спорт зал).	СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	08.02 2021	
17	Ширина дверей из классов менее 0,9 метра(классы).	СП 1.13130.2009 п. 8.2.3	08.02 2021	
18	Помещение электроцитовой оборудовать системой АУПТ (электроцитовая дошкольного отделения).	СП 1.13130.2009 табл. № А4	08.02 2021	
19	В лестничных клетках не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (лестничные клетки (радиатор отопления, трубы)(лестничная клетка).	СП 1.13130.2009 п.4.4.4,	08.02 2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,



на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Заместитель главного государственного инспектора Уссурийского городского округа по пожарному надзору*

*Снигирев Алексей Сергеевич*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 28 " 02 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

" 28 " 02 2020 г.

*Директор Карпова Е.В.*

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору